

工場の照度基準

照度 lux	場所	作業
3000	—	—
2000	制御室などの計器盤及び制御盤	精密機械、電子部品の製造、印刷工場での極めて細かい視作業
1500		
1000	設計室、製図室	縫工場での選別、検査、印刷工場での植字校正、化学工場での分析など細かい視作業
750		
500	制御室	一般の製造工程などでの普通の視作業
300		
200	電気室、空調機械室	粗な視作業
150		
100	出入口、廊下、通路、階段、洗面所、便所、作業を伴う倉庫	ごく粗な視作業
75		
50	屋内非常階段、倉庫、屋外動力設備	荷積み、荷降ろし、荷の移動などの作業
30		
20	屋外(通路、構内警備用)	—
10		

備考1. 危険作業のときは、2倍の照度とする。